
ArCon BIM Version 12 - Update-Patch 12.1.1382

Bitte überprüfen Sie vor Installation des Update-Patches zunächst die derzeit auf Ihrem Rechner installierte ArCon BIM-Version. **Voraussetzung für die Installation dieses Update-Patches ist eine Version 12.x.xxxx**

Änderungen gegenüber ArCon BIM V.12.1.1381

ÄNDERUNGEN / ERWEITERUNGEN

- **DXF-Export:**
 - **Automatische Bemaßungen** aus nicht sichtbaren Geschossen werden beim dxf-Export jetzt **ausgeblendet**.
- **GEG:**
 - Beim **xml-Export** wurde die **Erkennung von identischen Flächen** verbessert. Fast gleiche Flächen bekommen jetzt die gleiche GUID.
 - Bei der Export-Option „**Fenster, Türen und Öffnungen immer behandeln**“ wurde der Export von **Dachfenstern** verbessert
 - **Deckenplatten** mit der Option "**Als Bodenplatte verwenden**" werden bei der Zonierung korrekt behandelt.
 - **Deckenplatten** mit der Option "**Räume nicht trimmen**" werden bei der Zonierung ignoriert.

Änderungen gegenüber ArCon BIM V.12.1.1378

ÄNDERUNGEN / ERWEITERUNGEN

- **IFC-Import:**
 - Der **Import von IFC-Dateien** wurde **verbessert**, um noch präzisere und detailliertere Gebäudemodelle zu erstellen.
 - **Stützen** werden jetzt mit ihrer **genauen Höhe** importiert
- Das **Volumen verbundener Räume und EnEV-Zonen** wird stets **korrekt aktualisiert**, auch nach Änderungen.
- **Strecken- und Abstandsbemaßungen** können jetzt bequem über den "**Bearbeiten/Strecken**"-**Befehl** angepasst werden.
- Die **Darstellung von EnEV-Zonen und U-Werten** lässt sich jetzt ganz einfach über einen Rechtsklick in der Ansichtsleiste anpassen.

ÄNDERUNGEN / ERWEITERUNGEN

- **Erweiterte Funktionen:**
 - Platten bieten jetzt ihre **U-Wert-Definition** beim Übertragen von Eigenschaften.
 - Die Toolbar "**Anzeigefilter**" wurde um die Filteroption "**DB-Eintrag (U-Wert)**" erweitert, so dass Sie Projekte nach U-Wert-Definitionen filtern können.
 - Bei der **Eingabe von Fenstern und Türen** kann jetzt direkt der Datenbankeintrag ausgewählt werden.
 - Neue Features wie "**Absolute Bemaßung**", "**Text Ausrichtung mit Unterlängen und Drehwinkel**", "**Layer wahlweise immer gesperrt**" und "**Sichtbarkeit von Wänden im 3D über Layer steuerbar**".
 - Die **Synchronisierung der Objektselektion zwischen ArCon BIM und VICO** funktioniert jetzt auch mit Objekten in Konstruktionsebenen.
 - Im IFC-Import werden unterschiedliche **Dachvarianten jetzt als "Dach" importiert**, statt wie bisher als 3D-Objekt.

- **Stabilität und Zuverlässigkeit:**
 - Die **Eingabefelder der numerischen Eingabe** reagieren jetzt korrekt auf Änderungen der Einheiten.
 - Die Meldung "**Flächen & Volumina**" funktioniert jetzt einwandfrei, auch wenn das Feature-Set "Massen" nicht aktiviert ist.
 - Abstürze beim **IFC-Export aus Plänen, Ansichten** usw. wurden behoben.
 - **Gedrehte Raster-Ansichten** funktionieren jetzt wieder korrekt, so dass Sie Ihre Projekte aus verschiedenen Perspektiven betrachten können.
 - **Wandsegmente von polygonalen Wänden** wurden repariert.
 - Die **geometrische Lage von Unterzügen** und die **Identifizierung von Deckenplatten** wurden im IFC-Import verbessert.
 - Der Parameter "**Füllung anzeigen**" bei Flächenzusammenstellungen wird jetzt im Projekt gespeichert, so dass Ihre Einstellungen nach dem Speichern und Laden des Projekts erhalten bleiben.
 - Komponenten in Konstruktionsebenen behalten jetzt ihre **GUID** nach dem Speichern und Laden.
 - Änderungen an der Option "**als außenliegend behandeln**" lösen jetzt eine **Neuberechnung der Zonierung** aus.
 - **Schräge Abschnitte von EnEV-Zonen** an Wänden mit Sprüngen der Wandstärke werden jetzt richtig zониert.
 - Die Einstellung "Verwenden als" bei Wänden bewirkt jetzt auch die **Zuordnung zur entsprechenden uValueGroup im XML-Export**.
 - Funktionalität von **Schornsteinen in „Allen Geschossen“** wieder hergestellt.

Änderungen gegenüber V.12.1.1365

ÄNDERUNGEN / ERWEITERUNGEN

- **IFC-Import:**
 - Import von Dateien im Format "**IFC 4.3**" möglich
 - Import von Dächern verbessert

- **GEG:**
 - Verbesserter Import/Export von Wärmebrücken
 - 3D-Model der Wärmebrückeneingabe wird nun korrekt angezeigt
 - Korrigierte Einordnung von Boden- und Deckenplatten
 - Nicht mehr existierende Gebäudekanten von Wärmebrücken werden auf "manuell" gestellt und bleiben sichtbar

- Eingabefelder für Höhenpunkte sind ausgegraut, wenn Option "Für alle Punkte" gewählt ist
- Fehlerhafte Volumenberechnung im Dachgeschoss bei Optionen "Nach oben offen" und "Keine Dachinnenverkleidung" behoben
- Geöffnete Projektdateien können nun für andere Benutzer gesperrt werden
- Absturz beim Aufruf bestimmter Pläne behoben (**Bugfix ERP#253**)
- Nachtexpte werden bei architekturengerechter Bemaßung korrekt angezeigt

Änderungen gegenüber V.12.0.1362

ÄNDERUNGEN / ERWEITERUNGEN

- Neues Zusatzmodul **LCA (Ökobilanzierung)** ist erhältlich:
Das LCA-Modul (Life Cycle Assessment) ermöglicht die effiziente und präzise Zuweisung von Baustoffen zu Bauteilen in Ihrem 3D-Modell.

Intuitive Materialzuweisung: Weisen Sie 3D-Bauteilen mühelos spezifische Baustoffe zu.
Gefilterte Ansichten: Blenden Sie irrelevante Bauteile aus und fokussieren Sie sich auf die relevanten Elemente für die Materialzuweisung.

Strukturierte XML-Datei: Exportieren Sie alle relevanten Daten in eine übersichtliche XML-Datei für die Weiterverarbeitung in Partnerprogrammen.

▪ **Neuer Anzeigefilter:**

Der Toolbar Anzeigefilter kann in allen 2D- Konstruktionsmodi verwendet werden. Sie öffnen den Toolbar aus der Ansichtsleiste über das Icon.

Der Anzeigefilter wird verwendet, um nur bestimmte Elemente mit ausgewählten Eigenschaften am Bildschirm darzustellen.

Sie können nach 4 Kriterien auswählen:

1. Objekttyp: Zeigt nur Elemente eines gewählten Typs, z.B. alle Wände

2. Stammdaten: Auswahl des Typs und der Stammdaten, z.B. alle Wände des Typs AW 36,5

3. Kostengruppen: Auswahl des Typs und der Kostengruppe

4. LCA-Definition: Auswahl des Typs und der LCA-Definition

▪ Verbesserung beim **IFC-Import**

- Diverse **Verbesserung im Handbuch** (Neue Kapitel für Zusatzmodule und genaue Beschreibung welche IFC-Elemente wie importiert werden können).

Änderungen gegenüber V.12.0.1354

ÄNDERUNGEN / ERWEITERUNGEN

- Die **Dialogbox für Materialbearbeitung** wurde vergrößert, damit sind Darstellungsprobleme auf manchen hochauflösenden Bildschirmen behoben.
- Fangoption **Auf Richtungen fangen** fängt nicht mehr auf außerhalb des Fangradius liegende Linien.
- Temporäre Grafiken bei diversen Fang-Optionen werden nun sauber entfernt.
- Auch bei relativ kleinen Strukturen werden nun alle Schnittpunkte beim Fangen angeboten.
- Gruppierte Komponenten verursachen beim Auflösen von Projektansichten keinen Absturz mehr.
- Nach Speichern/Laden bleiben alle 3D-Objekte erhalten.
- Fehler bei der Berechnung der Stützhöhe bei **Verschneiden mit Dächern** behoben.
- Bei Höhenkoten wird jetzt der Vor- und Nachtext in der cad-Datei gespeichert
- Neue Bemaßungsart **Absolut**. Es werden die Abstände zum ersten Bemaßungspunkt senkrecht zur Maßkette beschriftet.

- **IFC-Export:** Makros in Property **Pset_CompType** funktionieren jetzt auch bei Eigenschaften mit Typ **Zahl** und **Fließkomma**
 - IFC-Import: Import-Crash bei bestimmten Dateien behoben
 - **GEG/ECAD:** Einstellung "Räume nicht in Auswertungen berücksichtigen" wird bei untergeordneten Räumen jetzt vom Hauptraum übernommen. Damit werden diese untergeordneten Räume im GEG-Export ausgegeben, auch wenn sie ursprünglich abgeschaltet waren.
-

Änderungen gegenüber V.12.0.1344

ÄNDERUNGEN / ERWEITERUNGEN

- Fehlerhafte **Gaubenhöhe** nach Speichern/Laden behoben
- Absturz bei Auswahl bestimmter Konstruktionsebenen behoben
- Höhenkoten: **Fester Wert** und **Architektengerechte Darstellung** können nun kombiniert werden
- **Maßpunkt verschieben** ändert wieder beide betroffenen Maßketten
- Mehrfachkopie von 3D-Objekten in Konstruktionsebenen erzeugt nun Objekte mit korrekten Niveauhöhen
- Info-Tool **Messen Element:** Polygone mit Löchern werden jetzt korrekt gemessen und zerlegt
- Planarten entfernt, falls 2D-Materialien nicht vorhanden sind
- **Projektdatei suchen:** Button **Neu von ausgewählt** funktioniert jetzt
- ArCon Professional Dateien (*.acpu) können geöffnet werden
- Modus GEG: Zonierung von polygonalen Wänden verbessert
- DWG/DXF-Import: Korrektur: In manchen DWG/DXF-Dateien wurden unsinnige Maßtexte im Ursprung erzeugt. Das führte u.U. zu fehlerhaften Zeichnungsgrenzen. Bei **zoom alles** erschien die Zeichnung dann leer
- IFC-Import: Fehlermeldung, falls kein Gebäude bzw. keine Geschosse in der Datei enthalten sind
- IFC-Export: Die Namen aller Massenansätze können jetzt als Makro in **Pset_CompType** benutzt werden
- IFC-Export: Texteingabe des Wertes von **Pset_CompType** ist nicht mehr in der Länge begrenzt
- IFC-Property „Pset_CompType"/"TypeName": "Eigenschaften" können als Makro in TypeName benutzt werden
- IFC-Property „Pset_CompType"/"TypeName": Bei Türen und Fenstern hat man auch direkten Zugriff auf die Makros der Wand

Änderungen gegenüber V.12.0.1338

ÄNDERUNGEN / ERWEITERUNGEN

- Verbesserungen der Darstellung von Öffnungen in polygonalen Wänden
- Absturz behoben, wenn z.B. bei selektiertem Fenster nach Änderungen an den Parametern die Messfunktion aufgerufen wird
- Volumen von polygonalen Einzelfundamenten und von polygonalen und Spline-Stützen ist nicht mehr negativ, falls die Elemente im Uhrzeigersinn eingegeben wurden

Änderungen gegenüber V.12.0.1333

ÄNDERUNGEN / ERWEITERUNGEN

- Anbindung/Export TwinMotion
- Photovoltaik: 3D-Elemente bleiben nach Neustart von ArCon BIM erhalten
- Polygonale Wände: Darstellung nach Änderung von Kreisbögen verbessert
- Textkontur wird wieder angezeigt
- ScanWizard: Layer für Hintergrundbild ist jetzt standardmäßig sichtbar

Änderungen gegenüber V.12.0.1332

ÄNDERUNGEN / ERWEITERUNGEN

- Polygonale Wände: Fehlende Textur in Wandöffnungen ergänzt
- Autotext "Plannummer": Es wird jetzt die "PrjPlannummer" angezeigt, falls die "Plannummer" leer ist

Änderungen gegenüber V.12.0.1327

ÄNDERUNGEN / ERWEITERUNGEN

- Polygonale Wände: Texturen auf Kreissegmenten und Berechnung der Wanddicken verbessert
- Korrektur: Sichtbarkeit auf Layern von in Gruppen enthaltener Objekte
- Symbollegende auch ohne FFR-Modus ausführbar
- Höhenkoten im Schnitt: Position des Textes im Schnitt bleibt nach speichern/laden bestehen
- Selektion von Treppen bei bestimmten Treppengeometrien wieder möglich#

ÄNDERUNGEN / ERWEITERUNGEN

- **Bemaßung:** Optionen für die Maßrichtung funktionieren wieder
 - **Höhenkote:** Bei "Architektengerechter Maßzahl" wird die Höhe jetzt wieder korrekt angezeigt.
Hinweis: In diesem Fall sind die Optionen "Title" und "Vorzeichen" nicht verfügbar
 - **Polygonale Wände:** Fehler bei Seitennummern für Segmente behoben / Optimierung für Kreisbögen in polygonalen Wänden
-